

Sandhaug.

En myr østenfor hotellet. 1,5 m. dyp starmyr. Torven er brukbar og der bør foretas prøvestikning. Hotellet brenner nu ved og koks, som kløves fra Dyranuten.

Bjoreiddalen.

En myr nordenfor hotellet, grunn, torven lett og askerik.

Tre myrer nedenfor hotellet, grunne med litet omdannet torv.

En myr på sletten ved elven, bra omdannet. Gressmyr, men meget askerik, dyp til 1,5 m. Her blir forsøkt stikning i 1932.

Det Norske Myrselskap vil foreslå for turistforeningen, at myrselskapet skaffer foreningen en eller flere torvstikkere, der kan utføre torvstikningen og torvbjergningen. Det vil spare på fjellskogen og bety en sparelse for turisthotellene på flere tusen kroner.

VÅRE TORVSTRØFABRIKKER

Ulykkesforsikring. Assuranse.

EN av de mange årsaker til, at våre torvfabrikker arbeider tungt er de forholdsvis store avgifter til de offentlige institusjoner f. eks. ulykkesforsikringen.

Ved våre torvstrøfabrikker er risikoen for det overveiende antall arbeidere ikke større enn for enhver annen mann, som bruker spade og ferdes i skog og mark. Kunde man få undtatt de arbeidere fra ulykkesforsikringen, som kun arbeider på myrfeltet og ikke har noe med tralletransport eller maskiner å gjøre, ville en betydelig årlig utgift spares.

Premien til ulykkesforsikringen er i mange tilfeller et likeså stort beløp som kraftutgiften ved en torvstrøfabrikk.

Tar man så assuransen, så er denne for en torvstrøfabrikk flere ganger høyere enn for en gårdbrukers låvebygning. Skal man sammenligne ildsfarligheten, viser det sig, at denne er større for en låvebygning enn for en torvstrøfabrikk.

Det synes å være grunn for assuranseselskapene til å opta assuranse-premien for torvstrøfabrikkene til revisjon.
